Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022643545 R **OBLEA N°** 222923482

Conductor	NESTOR ACOSTA			Titular	ALEJANDRO R. ACOSTA
Documento	DNI 5525294			Documento	DNI 30394188
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	EWO659
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	90492500611444
Modelo	BMO 390 1320	Año	2005	Chasis Nº	8AB3900535A130717
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 27/07/22					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.: 15:20:07	H.EGR.: 15:28:59	TTL.: 00:08:01	TTE.: 00:08:52

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS/ J. CUNAJA. LESCANO	Fecha 18/02/2022

DUPLICADO

Impreso: 18/02/2022

#D:0

Págin