Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7auMkKQ17

Serie S

CERTIFICADO Nº 0508539

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR/** PROPIETÁRIO:	CAMPOS CLAUDIO (*)
02	**RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 20200033869
03	**DOMICILIO/** ENDEREÇO:	ALEJANDRO M CERVANTES 3670
04	**CIUDAD/** MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05	**CODIGO POSTAL/** CEP(*):	1437
06	**TELEFONO/** TELEFONE:	0
07	**E-MAIL/** E-MAIL(*):	-
08	**DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09	**MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	PIY896
10	**REGISTRO** / RENAVAM:	A383740
11	**AÑO** / ANO:	2015
12	**CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13	**FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	~~22/01/2022~~ 22/01/2022
14	**FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	**22/01/2023**
15	**FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	INSPEC. TECNICA SAN JUSTO S.A.
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-084
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	ING. HORACIO HECTOR VILLALBA
*8	**RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	I012872 (COPIME)
*9	**Nº DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO:	

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenar solo cuando no tiene asignado número definitivo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20	**ALTURA** / ALTURA:	2.60 m.
21	**ANCHO** / LARGURA:	9.10 m.
22	**LARGO** / COMPRIMENTO:	

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA** / MARCA:	FORD
24	**MODELO/** MODELO:	CARGO 1722
25	**NUMERO/** NUMERO:	9BFYEAXV3FBS91947
26	**CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	**TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28	**TARA** / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :	22710
30	**CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	
31	**CMT** / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO** / NÚMERO (*):	36525798
33	**COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34	**POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO/** TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:	CHASIS CABINADO
40	**TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN RÍGIDO
41	**TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:	TTAT (TANQUE ATMOSFERICO)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA/** MARCA (*):	CONTINENTAL
43	**NUMERO/** NÚMERO (*):	40083927

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: CAMPOS CLAUDIO
Ficha RCM AITA Nº: 1173404
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0
INFORME DE CONTROL DE MODELO Nº 203212

ORIGINAL

CEROCINCOCEROOCHOCINCOTRESNUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





7auMkKQ17Q

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 204104147171

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-084	FECHA 22/01/2022	HORA HI: 10:33 / HF: 11:05	Nro. **084-01137412**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CAMPOS CLAUDIO	DOMINIO **PIY896**	AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FORD	CARGO 1722	9BFYEAXV3FBS91947
MOTOR	CUMMINS	6CT AA	36525798
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		40083927
CARROCERIA	-	TTAT (TANQUE	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4321	10.76	9.34	13.2	47.42
2	3205	13.35	11.12	16.7	77.83
3	2605	7.3	6.45	11.64	53.81
4					
TOTAL	10131				58.68
FRENO ESTAC. 2	10131	10.54	6.86	34.91	17.51

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.01
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	86.2 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (MASAS DEL 2DO EJE LADO DERECHO)

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (3ER EJE AMBOS LADOS)

060203(L) Neumáticos y Llantas > Llantas > Existencia de deformaciones, desperfectos y/o fisuras (2)

080401(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Limitador de Velocidad > Descripción libre (PRESENTA LIMITACION DE SUR-CAM DIA 31/1/20)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE BANDAS BLANCAS DE LA TROMPA Y ROJAS DE LA CULATA)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Melodia, Santiago	Ing. Villalba, Horacio Hector Mat. Nº: 1012872 (COPIME)

Certificado: S-508539