Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4ciamnSlhc

Serie S

CERTIFICADO Nº 0510889

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ___ VTC X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

31 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: CAMPOS CLAUDIO
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20200033869
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: A M CERVANTES 3670
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1437
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **OKT964**
10 **REGISTRO** / RENAVAM. A237037
11 **AÑO** / ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

12 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 29/01/2022
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 29/01/2022
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **29/01/2023**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** INSPEC. TÉCNICA SAN JUSTO S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 010-084
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RODOLFO MARIO CATOGGIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 10562(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 9.00 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI MERCEDES BENZ
23 **MARCA** / MARCA: ATEGO 1725
24 **MODELO**/ MODELO: 9BM958072DB899176
25 **NUMERO**/ NUMERO: 3
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 1S-2D
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):
28 TARA / TARA (*): 24000
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR 906985U1046164
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): GAS OIL
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA CDC CMC CTE CP CF
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CAMIÓN RIGIDO
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: TC (TANQUE CISTERNA)
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE CONTINENTAL
42 **MARCA**/ MARCA (*): 09287350
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 1190609
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0
INFORME DE CONTROL DE MODELO Nº 143532

ORIGINAL

CERO CINCO UNO CERO OCHO OCHO NUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. Inscripción CNRT	Nro:- 204103877689

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	UBAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-084	FECHA 29/01/2022	HORA HI: 08:02 / HF: 08:48	Nro. **084-01137737**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CAMPOS CLAUDIO	DOMINIO **OKT964**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1725	9BM958072DB899176
MOTOR	MERCEDES BENZ	MB OM 906 LA EURO III	906985U1046164
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09287350
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TTC (TANQUE CISTERNA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3444	8.7	9.79	11.13	54.73
2	2942	9.27	8.73	5.83	62.37
3	2228	7.74	7.14	7.75	68.08
4					
TOTAL	8614				60.79
FRENO ESTAC. 2	8614	8.41	7.11	15.46	18.37

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.02
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	88.8 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020302(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Ojo de elásticos deteriorados (OJO DE ELÁSTICOS DEL 2° EJE LADO IZQUIERDO DETERIORADO LEVE)

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada (BAJA IZQUIERDA INTENSIDAD INADECUADA)

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición (STOP DERECHO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mea, Elías	Ing. Categgio, Rodolfo Mario Mat. Nº: 10562 (COPIME)

Certificado: S-510889