

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
ANCHO / LARGURA: 14.50 m.
LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
MODELO/ MODELO: SBVMN
NUMERO/ NUMERO: 10781
28 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
29 TARA / TARA (*):
25 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*):
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CI CP CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 1006192
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

estabelecidas na Resolução GMC 25/97.

1 TITULAR/ PROPIETARIO: VILA GONGORA RAMIRO AGUSTIN
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 23927673959
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BOLIVAR 161 VILLA BALLESTER
4 CIUDAD/ MUNICIPIO: GENERAL SAN MARTÍN
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1650
6 TELEFONO/ TELEFONE: 0
7 E-MAIL/ E-MAIL(*):
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: DCH461
10 REGISTRO / REGISTRO: A424275
11 AÑO / ANO: 1999
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 13/11/2021
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 13/11/2021
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 13/05/2022
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: RETEO S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 010-091
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE A. MULDER
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 1012986(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

ORIGINAL

CEROUNONUEVETRESUNOTRESNUEVE

Descripción libre (CANTID

09010101(L) Carrocería ... ra en mal estado y/o presencia de corrosión

09010102(L) Carrocería ... ientos de carrocería faltantes y/o en mal esta

09010202(L) Carrocería ... tado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería ... tado y/o con fijación inadecuada



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cifre, Alfredo Nicolás	Ing. Mulder, Jorge A. Mat. Nº: 1012986(COPIME)

Certificado: S-193139