VEHICULAR

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022681697 R OBLEA N°

Conductor	RENE PICCININI	Titular	RENE PICCININI
Documento	DNI 28692698	Documento	DNI 28692698
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	GKV104
Tipo	VEHICULOS PESADOS	Motor Nº	904924U0667581
Modelo	758-LO-914 Año 2007	Chasis Nº	9BM688276GB463546
Resultado	CONDICIONAL	Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 18/06/22		REVERIFICACION GRATUITA HASTA 18/06/22	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DG
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO	X	
09.06.005	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : VISIBILIDAD, A TRAVES DEL PARABRISAS, DISMINUIDA FRANJA ARRIBA Y ABAJO		

"REVERIFICACION SIN CARGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO"

Tiempos:	H.INGR.: 10:50:20	H.EGR.: 10:52:41	TTL.: 00:01:14	TTE.: 00:02:21

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 05/05/

Impreso: 05/05/2022

ORIGINAL