Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 10 | Est. Nº 02

INFORME DE INSPECCION Nº 303210 **OBLEA Nº** 230347738

Conductor	PALMERO, RICARDO ANTONIO			Titular	TORRICELLI, EUGENIO
Documento	DNI 24.715.393			Documento	DNI 27.563.213
Marca	CITROEN			Dominio Nº	LNM605
Tipo	FURGON VID C/AS			Motor Nº	10IBED0008047
Modelo	BERLINGO 1.6HDI	Año	2012	Chasis Nº	8BCGC9HJCDG510559
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 08/06/2023					
Clasificación	TRANSP. PARTICULAR DE PERS. HASTA 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
	OBSERVACION/ES		
4.6	SISTEMA DE FRENOS- FRENO DE SERVICIO OTROS EJES: DESEQUILIBRIO- MAYOR A 30% Y MENOR A 40% (Trasera/o Derecha/o 38%)		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- VIDRIOS LATERALES TRASEROS OSCURECIDOS CON FILM		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- VIDRIOS LATERALES DELANTEROS OSCURECIDOS CON FILM		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- LUNETA OSCURECIDA CON FILM		

Tiempos:	H. INGR. 09:52	H. EGR. 10:01	TTL: 00:01	TTE: 00:09

Observaciones:
Las obs. deben ser subsanadas con la responsabilidad y a cargo exclusivo del Titular/Tenedor del vehículo, dentro de los 5 días hábiles siguientes.

Firma Usuario

ALBERTO GARCIA
SUPERVISOR
VTV NOROESTE S.A.

Puede descargar su factura electrónica desde www.vtvjunin.com.ar

Fecha 08/06/2022

ORIGINAL