Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

www.infovtv.com.ar

Zona 1 Est. Nº 2

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100020137768 OBLEA N° 223009725

Conductor	JOSE L. RUGILO			Titular	LORELEY B. ALMADA
Documento	DNI 12610308			Documento	DNI 40672675
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HLG262
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	904965U0780005
Modelo	BMO 390 V 1315L/52CA	Año	2008	Chasis Nº	8AB9300548A132906
Resultado	APTO			Cert. GNC	

VENCIMIENTO 11/2022

Clasificación: VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA "VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos: Hora 11:3:48 | Hora 12:9:56 | Fin 06/11/22 | Fin 06/11/22

Observaciones: VEHICULO CON TRANSPORTE ESCOLAR

Imagenes disponibles por [illegible]

Firma Usuario

Planta Nº: 12 - SAN MARTIN Tel (011) 545-1888

Firma y aclaración responsable: MARTINEZ, Francisco G.

Fecha 06/11/2022

Página 1 / 1

Impreso: 06/11/2022

Inst. Vivial Sr.

