Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN N°	OBLEA N°	VENCIMIENTO	CÓDIGO
453491	2798122	30/09/2022	03314993

TITULAR
RBTSRL

TIPO Y N° DE DOCUMENTO
CUIT: 30708983574

Resultado:
APTO

DOMINIO	AÑO	MARCA	Fecha de inspección:
AB379PD	2017	RENAULT	5/01/2022

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS N°
KANGOO PH3 CONFORT 1	TR.CARGA N1	8A1FC1315JL822603

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO

REGISTROS DE VERIFICACION

ALINEACIÓN: DERIVA (0.90m/km)(máx. 15 m/km)

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: EFICACIA (25.00%)(mín. 10%)

FRENO DE SERVICIO: EFICACIA (62.00%)(mín. 45%)

FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE DELANTERO (59.00%)(min. 40%)

FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE TRASERO (65.00%)(min. 40%)

DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO PRIMER EJE (13.00%)(máx. 30%)

DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO SEGUNDO EJE (14.00%)(máx. 30%)

SUSPENSION EFICACIA DELANTERA IZQUIERDA (68.00%)(mín. 40%)

SUSPENSION EFICACIA DELANTERA DERECHA (61.00%)(mín. 40%)

SUSPENSION EFICACIA TRASERA IZQUIERDA (65.00%)(min. 40%)

SUSPENSION EFICACIA TRASERA DERECHA (57.00%)(min. 40%)

DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (10.00%)(máx. 30%)

DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES TRASEROS (12.00%)(máx. 30%)

EMISION GASES desde 2000 (CO) (0.00%)

EMISION GASES desde 2000 (HC) (15.00ppm)

TIEMPOS	HORA INGRESO:	09:32	HORA EGRESO:	09:46	TTL:	7 MIN.	TTE:	13 MIN.

OBSERVACIONES

ORIGINAL IMPPRESO: 1 PÁGINAS 1