Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
631BxdbKLZ

Serie S

CERTIFICADO Nº 0951563

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	CONTENEDORES HUGO S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30689674751
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	SARAZA 5649
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1439
06 TELEFONO/ TELEFONE:	46012610
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**IFB529**
10 REGISTRO / RENAVAM:	96597
11 AÑO / ANO:	2009
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	25/08/2022
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	25/08/2022
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**25/08/2023**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	C.A.I.S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	030-025
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FERNANDO KRIEGER
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	11922(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.45 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	9.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	ATEGO 1725
25 NUMERO/ NUMERO:	9BM9580749B633223
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	906985U0807611
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CTE CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCB (COMPACTADOR DE BASURA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 1713355
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

ORIGINAL

CERONUEVECINCOUNOCINCOSEISTRES





631BxdbKLZ

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103704106174

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 030-025	FECHA 25/08/2022	HORA HI: 09:55 / HF: 10:04	Nro. **025-01070367**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CONTENEDORES HUGO S.A.	DOMINIO **IFB529**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1725	9BM9580749B633223
MOTOR	MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ	906985U0807611
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCB (COMPACTADOR DE	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		3582	12.58	13.39	6.05	73.91
2		5266	12.52	11.74	6.23	46.96
3		4204	10.78	11.46	5.93	53.93
4						
TOTAL		13052				56.6
FRENO ESTAC.	2	13052	14.88	14.16	4.84	22.68

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.39
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	91.4 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-2.5 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010101(L) Sistema de Dirección > Volante - Columna de Dirección > Estado y fijación

010102(L) Sistema de Dirección > Volante - Columna de Dirección > Juego axial - radial

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

010602(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Topes de dirección: mal estado o flojos

070702(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Ubicación incorrecta, fijación incorrecta

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	ALONSO, LUCAS	Ing. KRIEGER, FERNANDO Mat. Nº: 11922(COPIME)

Certificado: S-951563

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 030-025	FECHA 25/08/2022	HORA HI: 09:55 / HF: 10:04	Nro. **025-01070367**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: CONTENEDORES HUGO S.A.	DOMINIO **IFB529**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1725	9BM9580749B633223
MOTOR	MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ	906985U0807611
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCB (COMPACTADOR DE	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09020103(L) Carrocería > Puertas > Estado General > Burletes de puertas y/o ventanas en mal estado

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso

09040104(L) Carrocería > Asientos > Asiento de Conductor > Anclaje de asiento levemente flojo

09040301(L) Carrocería > Asientos > Asientos de Pasajeros > Tapidazo de asiento en mal estado de conservación

09040303(L) Carrocería > Asientos > Asientos de Pasajeros > Anclaje de asiento levemente flojo

09050103(L) Carrocería > Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas > Cinturones de Seguridad > Estado deficiente de correas y/o anclajes

09050202(L) Carrocería > Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas > Cabezales de Seguridad (Apoyacabezas) > Estado y/o fijación deficiente de los cabezales

090601(L) Carrocería > Estribos y Escalones > Estado deficiente de la superficie antideslizante

090701(L) Carrocería > Piso > Estado deficiente del piso del vehículo

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	ALONSO, LUCAS	Ing. KRIEGER, FERNANDO Mat. Nº: 11922(COPIME)

Certificado: S-951563