Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4YFsHUY32j

Serie R

CERTIFICADO Nº 0959464

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: CONTENEDORES HUGO S.A.
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30689674751
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: SARAZA 5649
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1439
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 46012610
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **NVX357**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A209518
11 **AÑO /** ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 10/07/2021
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 10/07/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **10/07/2022**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** C.A.I.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 030-025
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FERNANDO KRIEGER
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 11922(CORIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 9.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: ATEGO 2425
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM958094EB945396
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): 13000
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): 11000
31 **CMT /** CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 906985U1093629
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CMG CP
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CAMIÓN

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): TCBAS (COMPACTADORA DE BASURA)
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 673624
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCONUEVECUATROSEISCUATRO





4YFsHUY32j

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103703533051

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

CENI
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Sí (---------) (---------) (---------)

CARGA	PASAJEROS	VTJL	PARTICULAR
030-025	10/07/2021	HI:11:08 / HF:11:26	025-01062038
CRT	CSPN	HORA	Nº
	GC (Carga Interjurisdiccional)		

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

TITULAR:	DOMINIO	AÑO
CONTENEDORES HUGO S.A.	NVX357	2014

MARCA: MERCEDES BENZ	MODELO: ATEGO 2425	NÚMERO: 9BM958094EB945396
CHASIS: MERCEDES BENZ	M BENZ	906985U1093629
MOTOR		
TACOGRAFO LIMITADOR: -	TCBAS (COMPACTADORA DE	-
CARROCERÍA: -	-	-
CRA CV TIT	EXPTE. VTP	PLANO VTP Nº

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES		
EJES	BÁSCULA	MÁX. ADMISIBLE	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIRERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD	0.91
1	3480		11.45	10.49	8.38	64.27	CO (%)	HC (ppm)	
2	4247		10.4	12.52	16.93	55.01	NOX		
3	3490		9.38	11.2	16.25	60.11	RUIDO		
4							EXT. ESCAPE	89.0 dBA	
TOTAL	11217					59.47	INT. PASAJE	MOT. 3/4	
FRENO ESTAC 2	11217		11.76	12.92	8.98	22.43	INT. CABINA	MOT. 3/4	RALENTÍ
							DERIVA	1.25	(m/Km.)

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020203(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Topes de elásticos inexistentes o en mal estado

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

070301(L) Sistema Eléctrico > Interruptores, Testigos y Pilotos > ,'Defectos en interruptores, testigos o pilotos

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO
Apto	CALANDRON, LUIS	Ing. KRIEGER, FERNANDO Mat. Nº: 11922(COPIME)

Certificado: R-959464



REPÚBLICA ARGENTINA
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

A0J783382

DOMINIO: KDU219
MARCA: MERCEDES BENZ
MODELO: ATEGO 1725
TIPO: COMPACTADOR DE RESIDUOS
USO: PRIV.-TRAN. CARGA INTERJUR.
CHASIS: 9BM958074CB793772
MOTOR: 906985U0945499
VENCE: 01/11/2022

Controle su cédula en www.dnrpa.gov.ar/controlcedula

TRANSP. CARGA/PASAJEROS HABILITADO NO VENCE

DNRPA

Presidencia de la Nación



AUTOMOTOR **IDENTIFICACION**

TITULAR: CONTENEDORES HUGO S.A
DOC.: P.JCA:30689674751

DOMICILIO: SARAZA Nº: 5649 Piso: PB Depto.: --- C.AUTONOMA DE BS.AS

DNRPA

NADIA GAJDOCZYK REGLERO
ENCARGADA SUPLENTE
Reg. Secc. 1on de Prop. del Automotor
(02038) Capital Federal

FIRMA

EXHIBIDA POR EL TITULAR NO TIENE VENCIMIENTO

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

DNRPA

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4YFsHUY32j

Serie R

CERTIFICADO Nº 0959464

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: CONTENEDORES HUGO S.A.
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30689674751
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: SARAZA 5649
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1439
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 46012610
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **NVX357**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A209518
11 **AÑO /** ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 10/07/2021
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 10/07/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **10/07/2022**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** C.A.I.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 030-025
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FERNANDO KRIEGER
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 11922(CORIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 9.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: ATEGO 2425
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM958094EB945396
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): 13000
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): 11000
31 **CMT /** CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 906985U1093629
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CMG CP
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CAMIÓN

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): TCBAS (COMPACTADORA DE BASURA)
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 673624
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCONUEVECUATROSEISCUATRO





4YFsHUY32j

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103703533051

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

CENI
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Sí (---------) (---------) (---------)

CARGA	PASAJEROS	VTJL	PARTICULAR
030-025	10/07/2021	HI:11:08 / HF:11:26	025-01062038
CRT	CSPN	HORA	Nº
	GC (Carga Interjurisdiccional)		

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

TITULAR:	DOMINIO	AÑO
CONTENEDORES HUGO S.A.	NVX357	2014

MARCA: MERCEDES BENZ	MODELO: ATEGO 2425	NÚMERO: 9BM958094EB945396
CHASIS: MERCEDES BENZ	M BENZ	906985U1093629
MOTOR		
TACOGRAFO LIMITADOR: -	TCBAS (COMPACTADORA DE	-
CARROCERÍA: -	-	-
CRA CV TIT	EXPTE. VTP	PLANO VTP Nº

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES		
EJES	BÁSCULA	MÁX. ADMISIBLE	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIRERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD	0.91
1	3480		11.45	10.49	8.38	64.27	CO (%)	HC (ppm)	
2	4247		10.4	12.52	16.93	55.01	NOX		
3	3490		9.38	11.2	16.25	60.11	RUIDO		
4							EXT. ESCAPE	89.0 dBA	
TOTAL	11217					59.47	INT. PASAJE	MOT. 3/4	
FRENO ESTAC 2	11217		11.76	12.92	8.98	22.43	INT. CABINA	MOT. 3/4	RALENTÍ
							DERIVA	1.25	(m/Km.)

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020203(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Topes de elásticos inexistentes o en mal estado

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

070301(L) Sistema Eléctrico > Interruptores, Testigos y Pilotos > ,'Defectos en interruptores, testigos o pilotos

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO
Apto	CALANDRON, LUIS	Ing. KRIEGER, FERNANDO Mat. Nº: 11922(COPIME)

Certificado: R-959464