Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

1gKgFWfNkj

Serie S

CERTIFICADO Nº 0617012

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO:
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO:
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*):
06 **TELEFONO/** TELEFONE:
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF:

MERCEDES BENZ CIA FIN. ARG.SA (*)
CUIT 30689674751
SARAZA 5649
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
1439
46012610
CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **OMM781**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A298102
11 **AÑO** / ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 19/02/2022
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 19/02/2022
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **19/02/2023**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** C.A.I.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 030-025
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FERNANDO KRIEGER
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 11922(COPIME)
FIRMA RESP. TÉCNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 8.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: BMO 693 VERSION ATRON 1720 48
25 **NUMERO/** NÚMERO: 8AB693186FA601102
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 23000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):
31 **CMT /** CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 904980U1135544
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CF CMG CP
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CAMIÓN RÍGIDO
TCB (COMPACTADOR DE BASURA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: CONTENEDORES HUGO S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 1244319
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 2.1

(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISUNOSIETECEROUNODOS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





1gKgFWfNkj

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103704172895

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

C E N I
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Sí (---------) (---------) (---------)

CARGA	PASAJEROS	VTJL	PARTICULAR
030-025	19/02/2022	HI:09:24 / HF:09:49	025-01066446
CRT	FECHA	HORA	Nº
GC (Carga Interjurisdiccional)			

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:

TITULAR:	DOMINIO	AÑO
MERCEDES BENZ CIA FIN. ARG.SA	OMM781	2014

MARCA: MERCEDES BENZ	MODELO: BMO 693 VERSION ATRON	Motor: 8AB693186FA601102
CHASIS: MERCEDES BENZ	MERCEDES	904980U1135544
MOTOR		
TACOGRAFO LIMITADOR	TCB (COMPACTADOR DE	-
CARROCERÍA -	-	-
-	EXPTE. VTP	PLANO VTP Nº

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES		
EJES	BÁSCULA	MÁX. ADMISIBLE	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIRERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD	1.15
1	3511		10.19	12.54	18.74	65.99	CO (%)	HC (ppm)	
2	5176		15.76	13.6	13.71	57.82	NOX		
3	3626		12.1	11.02	8.93	65.0	RUIDO		
4							EXT. ESCAPE	89.6 dBA	
TOTAL	12313					62.26	INT. PASAJE	MOT. 3/4	
FRENO ESTAC. 2	12313		16.6	10.75	35.24	22.64	INT. CABINA	MOT. 3/4	RALENTÍ
			ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO				DERIVA	3.6 (m/Km.)	

020203(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Topes de elásticos inexistentes o en mal estado

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

060203(L) Neumáticos y Llantas > Llantas > Existencia de deformaciones, desperfectos y/o fisuras

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

070603(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Alineación incorrecta

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada

080702(L) Instrumentos y Accesorios > Lavaparabrisas y Limpiaparabrisas > Funcionamiento deficiente o escobilla/s deteriorada/s

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO
Apto	CALANDRON, LUIS	Ing. KRIEGER, FERNANDO Mat. Nº: 11922(COPIME)

TRIPLICADO

Certificado: S-617012