Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5xZ3Er7xho

Serie S

CERTIFICADO Nº 0951621

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CONTENEDORES HUGO S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30689674751
03 DOMICILIO/ ENDERECO: SARAZA 5649
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1439
06 TELEFONO/ TELEFONE: 46012610
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **HSC167**
10 REGISTRO / RENAVAM: A588611
11 AÑO / ANO: 2009
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 03/09/2022
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 03/09/2022
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **03/09/2023**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: C.A.I.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-025
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FERNANDO KRIEGER
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11922(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: ATEGO 1725 2009
25 NÚMERO/ NUMERO: 9BM9580749B612817
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 906985U0791277
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
40 TIPO DE VEHÍCULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCB (COMPACTADOR DE BASURA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 1736390
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 210.0

ORIGINAL

CERONUEVECINCOUNOSEISDOSUNO





5xZ3Er7xho

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103704106173

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 030-025	FECHA 03/09/2022	HORA HI: 08:57 / HF: 09:26	Nro. **025-01070439**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CONTENEDORES HUGO S.A.	DOMINIO **HSC167**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1725 2009	9BM9580749B612817
MOTOR	MERCEDES BENZ	ATEGO 1725 A	906985U0791277
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCB (COMPACTADOR DE	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4815	13.99	13.52	3.36	58.24
2	4331	12.32	11.25	8.69	55.48
3	2900	8.52	10.25	16.88	65.98
4					
TOTAL	12046				59.11
FRENO ESTAC. 3	12046	11.33	12.35	8.26	20.04

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.30
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	94.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-3.69 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010102(L) Sistema de Dirección > Volante - Columna de Dirección > Juego axial - radial

010602(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Topes de dirección: mal estado o flojos

020103(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Topes inexistentes o en mal estado

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09020103(L) Carrocería > Puertas > Estado General > Burletes de puertas y/o ventanas en mal estado

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	FARINA, HORACIO	Ing. KRIEGER, FERNANDO Mat. Nº: 11922(COPIME)

Certificado: S-951621

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 030-025	FECHA 03/09/2022	HORA HI: 08:57 / HF: 09:26	Nro. **025-01070439**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: CONTENEDORES HUGO S.A.	DOMINIO **HSC167**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1725 2009	9BM9580749B612817
MOTOR	MERCEDES BENZ	ATEGO 1725 A	906985U0791277
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCB (COMPACTADOR DE	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisuras fuera de area de vision)

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso

09040104(L) Carrocería > Asientos > Asiento de Conductor > Anclaje de asiento levemente flojo

09040301(L) Carrocería > Asientos > Asientos de Pasajeros > Tapidazo de asiento en mal estado de conservación

09040303(L) Carrocería > Asientos > Asientos de Pasajeros > Anclaje de asiento levemente flojo

09050103(L) Carrocería > Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas > Cinturones de Seguridad > Estado deficiente de correas y/o anclajes

09050202(L) Carrocería > Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas > Cabezales de Seguridad (Apoyacabezas) > Estado y/o fijación deficiente de los cabezales

090601(L) Carrocería > Estribos y Escalones > Estado deficiente de la superficie antideslizante

090701(L) Carrocería > Piso > Estado deficiente del piso del vehículo

091302(L) Carrocería > Pasamanos y Asideros > Estado y/o fijación deficiente de pasamanos

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	FARINA, HORACIO	Ing. KRIEGER, FERNANDO Mat. Nº: 11922(COPIME)

Certificado: S-951621

~~SOLICITUD DE INFORME~~
DE CONTROL Nº 189967


LICENCIA DE CONFIGURACION DE MODELO Nº

FECHA: 07/09/2018

Destinatario: TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA.
Dto779/95, anexo 1, artículo 34. Inciso 23.
Motivo: Ley 24449, art.33,d), 34, 35 y 53,f) y la Circular D.A.N.J. Nº4 del 4-10-2012.








El presente "informe de Control de Modelo" se emite de conformidad al inciso 23 del artículo 34 del anexo 1 del Decreto 779/95 y conjuntamente se establece la denominación de la unidad para la DNRPA, requerida por el artículo 33, inciso d) de la Ley 24449.
La unidad se describe con los aspectos previstos en el anexo P del Decreto 779/95 y se establecen los pesos y dimensiones correspondientes al modelo informado; responde a las condiciones de seguridad activa y pasiva establecidas por los artículos del Título V de la Ley 24449 y sus concordantes reglamentarios, artículos 28 al 33.
Este informe perderá validez, toda vez que la unidad se modifique y que difieran los datos precedentes; en cuyo caso, su Titular deberá procedes de acuerdo con lo establecido por el Decreto 779/95, anexo 1, artículo 35, inciso 7 a, y a la Disposición 25/2009, anexo II.

1.DATOS DE LA UNIDAD

1.Dominio	2.Marca	3.Modelo	4.Año	5.Categoria	6.LCM
HSC167	MERCEDES BENZ	Atego 1725	2009	N3	

6d.Límite Técnico del Fabricante/Importador (tn)	6e.Potencia (cv)	6f.Suspensión	6g.Gestión Electrónica	6h.Protecciones Laterales	6i.Luces Led
			NO	NO	NO

8.N° de Chasis	41d.N° de Motor	12.Titular Registral	13.Operador Ruta	14.CUIT Operador / DNI
9BM9580749B612817	906985U0791277	CONTENEDORES HUGO SA	CONTENEDORES HUGO SA	30689674751

TRT SOLICITANTE: RTO Mataderos 2

FIRMA DIRECTOR TECNICO

IMPRIMIR