Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv

Zona 1 | Est.N°

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100010330676

OBLEA N°

Conductor	JORGE DI COLA	Titular	JORGE DI COLA
Documento	DNI 12615151	Documento	DNI 12615151
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	ISW199
Tipo	Vehículos Pesados	Motor Nº	61190170105996
Modelo	SPRINTER 413 CDI/C Año 2010	Chasis Nº	8AC904663AE029162
Resultado	CONDICIONAL	Cert.GNC	
VÁLIDO PARA CIRCULAR HASTA 21/08/2022		REVERIFICACIÓN GRATUITA HASTA 21/08/2022	
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.02.003	LUCES - POSICION/PATEN.: NO FUNCIONAN LUCES DE POSICION Delantero Derecha	X	
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (7,41)%. SUMA FUERZAS POR EJE (2,60)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (3580,00) KGS.	X	
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS Trasero Derecha		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		

"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"

ATENCIÓN CON TURNO

REVERIFICACIÓN GRATUITA HASTA LA FECHA

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	8:49:26	9:11:48	00:14:38	00:09:05

Observaciones:

VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $3870,00 *** Si no recibe su factura solicítela a sistemas@vtvnorte.com.ar ***

Firma Usuario

Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888

Firma y aclaración responsable: BADIA, Gabriel Alejandro

Fecha 21/06/20

ORIGINAL Impreso: 21/06/2022 Página