Infraestructura LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

## INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022693333 R

OBLEA N° 223039932

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | RENE PICCININI | | | Titular | RENE PICCININI |
| Documento | DNI 28692698 | | | Documento | DNI 28692698 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | GKV104 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 904924U0667581 |
| Modelo | 758-LO-914 | Año | 2007 | Chasis Nº | 9BM6882766B463546 |
| **Resultado** | **APTO** | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/10/22 | | | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 09.06.002 | ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO | | |

| Tiempos: | H.INGR.: | H.EGR.: | TTL.: | TTE.: |
|---|---|---|---|---|
| | 09:38:16 | 09:43:05 | 00:01:13 | 00:04:49 |

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING W. MOTOS/ J. CUBA/A. LESCANO | Fecha<br>31/05/2022 |
|---|---|---|

#D:1