


Ministerio de Transporte

Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022728811 R **OBLEA N° 231453466**

Conductor	JUAN ANGELUCCI			Titular	JUAN ANGELUCCI
Documento	DNI 30217798			Documento	DNI 30217798
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IIZ796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	9042950U0108274
Modelo	BMO 390	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054A134806
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/01/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.002	LUCES - FAROS FRONTALES : FAROS FRONTALES NO FUNCIONAN EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA ALTA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.	H.EGR.	TTL:	TTE
	09:29:13	09:32:37	00:03:01	00:03:24

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS/ I. CURAA. LESCANO	Fecha
		09/08/2022

Impreso: 09/08/2022