CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.c

Zona 2 | Est.Nº

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022719645 R **OBLEA N° 23(**

Conductor	NESTOR ACOSTA			Titular	ALEJANDRO R. ACOSTA
Documento	DNI 5525294			Documento	DNI 30394188
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	EWO659
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.925-00-611444
Modelo	BMO 390 1320	Año	2005	Chasis Nº	8AB3900535A130717
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 26/01/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEF DL
09.07.002	ESTADO GENERAL - CRISTALES : LUNETA/CRISTALES DETERIORADOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA	
10.06.004	CONTAMINACION - RUIDO BOCINA : BOCINA NO FUNCIONA	
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA	

Tiempos:	H.INGR.: 11:35:21	H.EGR.: 11:37:23	TTL.: 00:01:14	TTE.: 00:02

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS/ J. CUEVA/A. LESCANO	F 22/

PROVINCIA DE BUENOS AIRES