CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022645795 OBLEA N° 222924120

Conductor	MARCELO A. GOMEZ			Titular	MARCELO A. GOMEZ
Documento	DNI 26114751			Documento	DNI 26114751
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ILZ792
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904965U0835974
Modelo	BMO 384	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054AA134806
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/08/22					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO		
09.08.002	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS. : FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LIMPIAPARABRISAS EN PARTE DELANTERA DERECHA		


Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	08:15:42	08:44:19	00:20:42	00:28:37

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $1935,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		23/02/2022

BUENOS AIRES


ORIGINAL
Impreso: 23/02/2022

VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022735397 R **OBLEA N°**

Conductor	MARCELO A. GOMEZ			Titular	MARCELO A. GOMEZ
Documento	DNI 26114751			Documento	DNI 26114751
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ILZ792
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904965U0835974
Modelo	BMO 384	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054AA134806
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 21/10/22				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 21/10/22	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECT DL
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO EN PARTE DELANTERA DERECHA	X
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA	


"REVERIFICACION SIN CARGO
DENTRO DEL PLAZO INDICAD

Tiempos:	H.INGR.: 10:34:32	H.EGR.: 10:57:29	TTL.: 00:18:55	TTE.: 00:22

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario


Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO
22
Impreso: 22/08/2022