Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100010350618 R **OBLEA N° 223153459**

Conductor	MARCELO OLIVAN			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 27011431			Documento	CUIT 30708258322
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FVA980
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	904925UO658475
Modelo	BMO 390 VERSION 1315	Año	2006	Chasis Nº	8AB3900546A131216
Resultado	APTO			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 12/2022					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS: OTROS (VISIBLES) "VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:46:41	10:57:41	00:10:25	00:00:02

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BORGES, Ariel Osvaldo	22/03/...

ORIGINAL

FR.PE.VTV.01.01 Rev. 2

ROTATIVOS ARES S.A.