CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022678255 R — OBLEA N° 223038287

Conductor	CLAUDIO M. MORAN			Titular	MARTA A. MORAN
Documento	DNI 21552738			Documento	DNI 23248424
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FNM463
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904920U0667062
Modelo	OF - 1417	Año	2006	Chasis Nº	9BM3840676B463037
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/10/22					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.04.002	LUCES - INDICADORES : ARTEFACTOS INDICADORES LUZ DE GIRO DETERIORADOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO : EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (14)%. SUMA FUERZAS POR EJE (0,00)/(13,67) PESO (0,00) KGS.		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES : PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS EJE 2		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 11:00:02	H.EGR.: 11:06:24	TTL.: 00:05:49	TTE.: 00:06:22

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable:	Fecha


ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO
28/04/2022
Impreso: 28/04/2022