Buenos Aires Ciudad

VTV | Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
358739	3065459	28/02/2023	03357250

TITULAR	TIPO Y Nº DE DOCUMENTO	Resultado:
MENENDEZ MARIANELA	DU: 27577071	APTO

DOMINIO	AÑO	MARCA	Fecha de inspección:
AB672FU	2017	FORD	11/02/2022

MODELO	CLASIFICACIÓN	CHASIS Nº
FIESTA 1.6L SE POWER	TR.PART PER H 9 PL	9BFZD55NXHB566427

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
514	DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES TRASEROS (36.00%)(máx. 30%)	OBSERVADO
910	LUNETA Y CRISTALES - VISIBILIDAD - TRANSPARENCIA - ESTADO	OBSERVADO

REGISTROS DE VERIFICACION

ALINEACIÓN: DERIVA (-2.30m/km)(máx. 15 m/km)
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: EFICACIA (14.00%)(mín. 10%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA (71.00%)(mín. 45%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE DELANTERO (75.00%)(mín. 40%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE TRASERO (65.00%)(mín. 40%)
DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO PRIMER EJE (10.00%)(máx. 30%)
DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO SEGUNDO EJE (14.00%)(máx. 30%)
SUSPENSION EFICACIA DELANTERA IZQUIERDA (81.00%)(mín. 40%)
SUSPENSION EFICACIA DELANTERA DERECHA (68.00%)(mín. 40%)
SUSPENSION EFICACIA TRASERA IZQUIERDA (82.00%)(mín. 40%)
SUSPENSION EFICACIA TRASERA DERECHA (52.00%)(mín. 40%)
DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (16.00%)(máx. 30%)
EMISION GASES desde 2000 (CO) (0.01%)
EMISION GASES desde 2000 (HC) (15.00ppm)

TIEMPOS	HORA INGRESO:	HORA EGRESO:	TTL:	TTE:
	11:41	11:48	5 MIN.	6 MIN.

OBSERVACIONES

ORIGINAL | IMPPRESO: 1 | PÁGINAS 1