Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 21 000200022532013 R **OBLEA N°** 212158487

Conductor	OSCAR LEANDRINI			Titular	JUAN BELTRAME
Documento	DNI 31816067			Documento	DNI 31342583
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JFA490
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.973-U0-882914
Modelo	BMO 368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368185AA136221
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/12/22					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.03.030	FRENOS - ESTACIONAMIENTO : EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (14)% SUMA FUERZAS POR EJE (0,00)/(15,14) PESO (11.640,00) KGS		
[illegible]	NEUMATICOS - DIBUJO : DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE DELANTERA DERECHA		
09.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO : DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 11:20:52	H.EGR.: 11:29:19	TTL.: 18:57:25	TTE.: 00:08:47

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº 23 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS/ [illegible] LEGAJO	Fecha
		13/08/2022

ORIGINAL

1/3 4