Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN N°	OBLEA N°	VENCIMIENTO	CÓDIGO
F10805773	02777591	10/2022	03209855

TITULAR: FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L FERRETERIA INDU

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: D.N.I. 22689015

DOMINIO	AÑO	MARCA
OOM740	2015	PEUGEOT

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS N°
PARTNER CONFORT	FURGON	8AEGC9HJCFG513058

Resultado: APTO

Fecha de inspección: 26/11/2021 10:13:54a.m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
09.11.01	Estado General Del Vehículo - Luneta Y Cristales – Visibilidad – Transparencia – Estado - Otros, film, oscurecidos, etc. - VISIBILIDAD DISMINUIDA	Observación

FRENOS		
Servicio	Eficacia (%)	47.43
	1° eje izda/dcha	2° eje izda/dcha
Fuerza (kN)	1,536/1,737	1,296/1,288
Desequilibrio (%)	11.57	.62
Estacionamiento	Eficacia (%)	13.95
	1° eje izda/dcha	2° eje izda/dcha
Fuerza (kN)	-	0,710/1,013

EMISIONES	
Opacidad (m-1)K	1,14
CO Ralentí (%)	-
CO Acelerado (%)	-
HC Ralentí (%)	0
HC Acelerado (%)	0

ALINEACIÓN (m/Km)	1° eje	2° eje
	-5	0

SUSPENSIÓN	
Eficacia (%)	
1° eje izda/dcha	2° eje izda/dcha
87,50/72,50	82,50/65
Desequilibrio (%)	
1° eje	2° eje
15	18

TIEMPOS	HORA INGRESO:	HORA EGRESO:	TTL:	TTE:
	10:13 a.m.	10:34 a.m.	10	20

OBSERVACIONES

Planta Verificadora Herrera.