Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1VVhlUa3m

Serie **S**

## CERTIFICADO Nº 0971733

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETARIO: | TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L. |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30636604611 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 1074 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 46623000 1141663745 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL. |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | **JDO437** |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | A411470 |
| 11 AÑO / ANO: | 2010 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N2 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 17/09/2022 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 17/09/2022 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | **17/01/2023** |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 060-118 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSAVEL TÉCNICO: | ING. JUAN MANUEL SIMONCELLI |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 12800(COPIME) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.90 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 8.50 m. |

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | MERCEDES BENZ |
| 24 MODELO/ MODELO: | ATEGO 1725 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 9BM958072BB717379 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 10950 /Art.53 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

### MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | 906985U0880963 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CPG CMG CP CF |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN RÍGIDO |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCCE (CAJA CERRADA) |

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | CONTINENTAL |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | 07362507 |

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 1777151
Nro. de ICM: 44366
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

(*) Llenado no obligatorio / item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVESIETEUNOSIETETRESTRES







1VVhlUa3md

## Antecedentes de la Actividad

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 106804332296 |

## Antecedentes de las Modificaciones

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | CAMION RIGIDO C/SIMPLE CON CAJA CERRADA |
| SENASA | - |

## Antecedentes de las Reparaciones

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 060-118 | FECHA 17/09/2022 | HORA HI: 10:32 / HF: 10:53 | Nro. **118-01084965** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L. | DOMINIO **JDO437** | AÑO 2010 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | ATEGO 1725 | 9BM958072BB717379 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | OM 906 | 906985U0880963 |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | CONTINENTAL<br>No | | 07362507 |
| CARROCERIA | - | TCCE (CAJA CERRADA) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.73 |
| 1 | | 3534 | 10.3 | 8.4 | 18.45 | 53.94 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | | 4680 | 13.7 | 11.6 | 15.33 | 55.11 | NOX | |
| 3 | | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | 82.3 dBA |
| | | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | | 8214 | | | | 54.6 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. | 1 | 8214 | 12.0 | 9.2 | 23.33 | 26.31 | DERIVA | 0.0 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) ("Buje de manopla delantero derecho con juego )

020602(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Fijación defectuosa de barras y elementos de suspensión (Buje de barra estabilizadora floja(l) ajustar)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada ("Quitar bandas traseras blancas deben ser solo rojas
Bandas traseras deterioradas )

25(L) Otras Anomalias (Ingrese Descripción en la Columna Observación del Sistema RTOCENT) (Mejorar sujeción de optica trasera derecha , quitar precinto )

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Galarza, Agustin O. | Ing. Simoncelli, Juan Manuel<br>Mat. Nº: 12800(COPIME) |



**Certificado: S-971733**