CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 05 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 1437226 **OBLEA N° 23222586**

Conductor	RUGILO JOSE LUIS			Titular	ALMADA LORELEY BELEN
Documento	12610308			Documento	40672675
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HLG262
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904965UO780005
Modelo	BMO 390 VERSION 1315	Año	2008	Chasis Nº	8AB3900548A132906
Resultado	APTO			Cert.GNC	0
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 3/05/2023					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS (TR.ESC.CONV)				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
120	NUMERO DE DOMINIO (PATENTE)	O	
212	LUZ BAJA/ALTA FUNC/EST/ALIN.	O	
301	ALINEACION DEL TREN DELANTERO (2.00m/km)(máx. 15 m/km)		
429	EFICACIA FRENO ESTAC. (PES.) (21.09%)(mín. 15%)		
440	EFICACIA FRENO DE SERVICIO (48.00%)(mín. 45%)		
441	EFICACIA FRENO EJE DELANTERO (55.92%)		
442	EFICACIA FRENO EJE TRASERO (43.49%)		
450	DESEQUILIBRIO FRENO EJE DELANT (15.00%)(máx. 30%)		
460	DESEQUILIBRIO FRENO EJE TRASER (1.00%)(máx. 30%)		
1021	HUMOS DE ESCAPE (DIESEL)(PESADOS) (0.81m-1)		
1041	NIVEL DE RUIDO DE ESCAPE (PESADOS) (81.00db)		
1060	NIVEL DE RUIDO DE BOCINA (95.00)		
1113	CINTURONES DE SEGURIDAD TRAS.	O	
1121	MATAFUEGOS EST/SUJ/UBIC.	O	
1130	MODIFIC A MODELO HOMOLOGADO	O	

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
L 3	07:07	07:40	27 MIN.	32 MIN.

Observaciones:

Firma Usuario		Fecha
	Gauna, Gerardo Martin	3/11/2022

Páginas: 1 de 1

