



5vChfOHd0A

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-095	FECHA 02/11/2022	HORA HI: 08:50 / HF: 09:23	Nro. **095-01234606**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CAVALLO RODOLFO LUCIANO	DOMINIO **UYL266**	AÑO 1971

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FORD	F-350	KA9LLT-37398
MOTOR	PERKINS	PA6	RPA163829
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1504	4,98	4,11	17,47	61,61
2	1994	5,16	6,12	15,69	57,67
3					
4					
					59,36
TOTAL	3498				
FRENO ESTAC. 2	3498	6,12	5,86	4,25	34,91

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 2,40	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	93,0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	3,0	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

081102(L) Instrumentos y Accesorios > Espejos Exteriores > Descripción libre

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Del Canto, Néstor	Ing. Gómez, Julián E. Mat. Nº. 012279(COPIME)

Certificado: T-112679

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5vChfOHd0A

Serie T

CERTIFICADO Nº 0112679

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CAVALLO RODOLFO LUCIANO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20177787001
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: EPECHEN 524
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: HURLINGHAM
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1686
06 TELEFONO/ TELEFONE: 4452 4083
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: UYL266
10 REGISTRO / RENAVAM: -
11 AÑO / ANO: 1971
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N2
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 02/11/2022
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 02/11/2022
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 02/05/2023
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: LA VERIFICADORA DEL NORTE S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 130-095
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSAVEL TÉCNICO: ING. JULIÁN E. GÓMEZ
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 012279(COPIME)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.20 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 5.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: FORD
24 MODELO/ MODELO: F-350
25 NUMERO/ NUMERO: KA9LLT-37398
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 4300 /Art.53
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): RPA163829
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 1895561
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 60,0
registro lcm nº 204347

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOUNODOSSEISSIETENUEVE

081102(L) Instrumentos y Accesorios > Espejos Exteriores > Descripción libre

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Del Canto, Néstor	Ing. Gómez, Julián E. Mat. Nº: 012279(COPIME)

Certificado: T-112679

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-095	FECHA 02/11/2022	HORA HI: 08:50 / HF: 09:23	Nro. **095-01234606**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: CAVALLO RODOLFO LUCIANO	DOMINIO **UYL266**	AÑO 1971

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FORD	F-350	KA9LLT-37398
MOTOR	PERKINS	PA6	RPA163829
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Del Canto, Néstor	Ing. Gómez, Julián E. Mat. Nº: 012279(COPIME)

Certificado: T-112679