REPÚBLICA ARGENTINA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

ALF74400

DOMINIO: **EGH693** Original

MARCA: AGRALE

MODELO: MA 8.5 T

TIPO: CAMION C/CAJA VOLCADORA

USO: PRIVADO

CHASIS: 9BYC22K1SYC000001

MOTOR: 00312844

VENCE: 17/05/2022

Controle su cédula en www.dnrpa.gov.ar/controlcedula

Presidencia de la Nación

DNRPA

impulsado por CamScanner



3Ctx6sQI3W

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transportadores CNRT — Nro
Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) — Nro

Denominación del Art. 33 (DNRP

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA - ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA - ACLARACION




MS S-0639279
MERCOSUR
MINISTERIO DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
22
VALIDO HASTA
23
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12
MS S-0639279
MS P-0558472
tu31rh6
MERCOSUR
C E N T
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE


VISION TECNICA OBLIGATORIA
RES. GMC 75/97)
VALIDO HASTA
01 02 03 04 05

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Linea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 26/03/2022	HORA HI: 09:13 / HF: 09:38	Nro. **090-01189723**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LANDSCAPES SRL	DOMINIO **EGH693**	AÑO 2003

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	AGRALE	MA 8.5 T	9BYC22K1SYC000001
MOTOR	MWM	4.10 TCA	00312844
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TBV (BATEA VOLCABLE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV


CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.26
1	2733	8.57	9.09	5.72	65.87	CO(%)	HC(ppm)
2	2154	5.6	6.4	12.5	56.79	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	91.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	4887				61.87	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
2	4887	5.89	6.41	8.11	25.66	DER/VA	0.0 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

MARMAQ S.A
ING. GASTON STEFFAN
COPIME 1013063
Directo Técnico



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dos Santos, Fernando	Ing. STEFFAN, GASTÓN Mat. Nº: I013063(Consejo Profesional de

Certificado: S-639279



3Ctx6sQI3W

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transportadores CNRT — Nro
Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) — Nro

Denominación del Art. 33 (DNRP

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA - ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA - ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Linea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 26/03/2022	HORA HI: 09:13 / HF: 09:38	Nro. **090-01189723**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LANDSCAPES SRL	DOMINIO **EGH693**	AÑO 2003

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	AGRALE	MA 8.5 T	9BYC22K1SYC000001
MOTOR	MWM	4.10 TCA	00312844
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TBV (BATEA VOLCABLE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV


CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.26
1	2733	8.57	9.09	5.72	65.87	CO(%)	HC(ppm)
2	2154	5.6	6.4	12.5	56.79	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	91.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	4887				61.87	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
2	4887	5.89	6.41	8.11	25.66	DER/VA	0.0 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

MARMAQ S.A
ING. GASTON STEFFAN
COPIME 1013063
Directo Técnico



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dos Santos, Fernando	Ing. STEFFAN, GASTÓN Mat. Nº: I013063(Consejo Profesional de

Certificado: S-639279


MS S-0639279
MERCOSUR
MINISTERIO DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
22
VALIDO HASTA
23
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12
MS S-0639279
MS P-0558472
tu31rh6
MERCOSUR
C E N T
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE


VISION TECNICA OBLIGATORIA
RES. GMC 75/97)
VALIDO HASTA
01 02 03 04 05



3Ctx6sQI3W

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transportadores CNRT — Nro
Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) — Nro

Denominación del Art. 33 (DNRP

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA - ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA - ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Linea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 26/03/2022	HORA HI: 09:13 / HF: 09:38	Nro. **090-01189723**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LANDSCAPES SRL	DOMINIO **EGH693**	AÑO 2003

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	AGRALE	MA 8.5 T	9BYC22K1SYC000001
MOTOR	MWM	4.10 TCA	00312844
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TBV (BATEA VOLCABLE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV


CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.26
1	2733	8.57	9.09	5.72	65.87	CO(%)	HC(ppm)
2	2154	5.6	6.4	12.5	56.79	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	91.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	4887				61.87	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
2	4887	5.89	6.41	8.11	25.66	DER/VA	0.0 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

MARMAQ S.A
ING. GASTON STEFFAN
COPIME 1013063
Directo Técnico



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dos Santos, Fernando	Ing. STEFFAN, GASTÓN Mat. Nº: I013063(Consejo Profesional de

Certificado: S-639279


MS S-0639279
MERCOSUR
MINISTERIO DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
22
VALIDO HASTA
23
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12
MS S-0639279
MS P-0558472
tu31rh6
MERCOSUR
C E N T
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE


VISION TECNICA OBLIGATORIA
RES. GMC 75/97)
VALIDO HASTA
01 02 03 04 05



3Ctx6sQI3W

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transportadores CNRT — Nro
Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) — Nro

Denominación del Art. 33 (DNRP

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA - ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA - ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Linea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 26/03/2022	HORA HI: 09:13 / HF: 09:38	Nro. **090-01189723**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LANDSCAPES SRL	DOMINIO **EGH693**	AÑO 2003

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	AGRALE	MA 8.5 T	9BYC22K1SYC000001
MOTOR	MWM	4.10 TCA	00312844
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TBV (BATEA VOLCABLE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV


CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.26
1	2733	8.57	9.09	5.72	65.87	CO(%)	HC(ppm)
2	2154	5.6	6.4	12.5	56.79	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	91.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	4887				61.87	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
2	4887	5.89	6.41	8.11	25.66	DER/VA	0.0 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

MARMAQ S.A
ING. GASTON STEFFAN
COPIME 1013063
Directo Técnico



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dos Santos, Fernando	Ing. STEFFAN, GASTÓN Mat. Nº: I013063(Consejo Profesional de

Certificado: S-639279


MS S-0639279
MERCOSUR
MINISTERIO DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
22
VALIDO HASTA
23
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12
MS S-0639279
MS P-0558472
tu31rh6
MERCOSUR
C E N T
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE


VISION TECNICA OBLIGATORIA
RES. GMC 75/97)
VALIDO HASTA
01 02 03 04 05

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 26/03/2022	HORA HI: 09:13 / HF: 09:38	Nro. **090-01189723**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LANDSCAPES SRL — DOMINIO **EGH693** — AÑO 2003

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	AGRALE	MA 8.5 T	9BYC22K1SYC000001
MOTOR	MWM	4.10 TCA	00312844
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TBV (BATEA VOLCABLE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	2733
2	2154
3	
4	
TOTAL	4887
FRENO ESTAC. 2	4887

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
8.57	9.09	5.72	65.87
5.6	6.4	12.5	56.79
			61.87
5.89	6.41	8.11	25.66

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.26
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	91.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.0 (m/Km.

***Sr. TRANSPORTISTA:* Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

MARMAQ S.A
ING. GASTON STEFFAN
COPIME IO13063
Directo Técnico

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dos Santos, Fernando	Ing. STEFFAN, GASTÓN Mat. Nº: I013063(Consejo Profesional de

Certificado: S-639279

impulsado por CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3Ctx6sQl3W

Serie **S**

CERTIFICADO Nº 0639279

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: LANDSCAPES SRL
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30709845507
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ELISEO RECLUS 2728
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SAN ISIDRO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1609
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 4719 6856 1151858507
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): ANDSCAPESSRL@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **EGH693**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: -
11 **AÑO /** ANO: 2003
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 26/03/2022
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 26/03/2022
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **26/03/2023**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MARMAQ. S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 130-090
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GASTÓN STEFFAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:** I013063(CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 2.60 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.30 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: AGRALE
24 **MODELO/** MODELO: MA 8.5 T
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BYC22K1SYC000001
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 8000 /Art.53
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 00312844
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CI CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TBV (BATEA VOLCABLE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 1332237
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 130.0
ICM Nº 203186

MARMAQ S.A
ING. GASTON STEFFAN
COPIME IO13063
Directo Técnico

ORIGINAL

CEROSEISTRESNUEVEDOSSIETENUEVE

impulsado por CamScanner





3Ctx6sQI3W

Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

impulsado por CamScanner