Ministerio de Transporte

Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

## INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022782105 R

## OBLEA N° 231946736

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | EDUARDO J. DE FREITAS | | | Titular | RENE PICCININI |
| Documento | DNI 11564284 | | | Documento | DNI 28692698 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | GKV104 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 904924U0667581 |
| Modelo | 758-LO-914 | Año | 2007 | Chasis Nº | 9BM6882766B463546 |
| Resultado | APTO | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 06/05/23 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

### DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 09.06.002 | ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO | | |
| 11.03.002 | SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

| Tiempos: | H.INGR.: | H.EGR.: | TTL.: | TTE.: |
|---|---|---|---|---|
| | 14:00:04 | 14:10:35 | 00:10:06 | 00:10:31 |

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO | Fecha |
|---|---|---|
| | | 04/11/2022 |

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 04/11/2022

#D:2