Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022854035 R **OBLEA N° 232661232**

Conductor	GABRIEL LOPEZ			Titular	LUZ CARINA ESQUIVEL
Documento	DNI 23859454			Documento	DNI 37839764
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IOP722
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	61198170104727
Modelo	SPRINTER	Año	2010	Chasis Nº	8AC904663AE027029
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 26/08/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.07.003	DIREC/TREN DEL. - DIREC. POTENCIA : PERDIDAS DE FLUIDO HIDRAULICO EN DIRECCION DE POTENCIA		
05.07.001	SUSPENSION - ESTABILIZADORA : JUEGO EN BIELETA EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES : PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS EN PARTE TRASERA DERECHA		
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS : PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS : VISIBLE		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	09:55:33	10:07:07	00:11:34	00:11:34

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		03/03/2023

ORIGINAL

Impreso: 03/03/2023