Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2XId42ge6z

Serie **S**

CERTIFICADO Nº 0954507

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolucion GMC 75/97.
Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: ELEKTRO KORROSION SRL
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CUIT 30708310936
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO 577 PA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP (*): CIUDAD AUTÒNOMA DE BUENOS AIRES
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 1405
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): 49583440
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA**: INFO@ELEKTROKORROSION.COM
CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **JKM679**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: 67683
11 **AÑO** / ANO: 2010
12 **CATEG. VEHICULO** / CATEGORIA VEÍCULO: N1

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 14/09/2022
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 14/09/2022
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **14/09/2023**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: TUV S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 030-030
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. PABLO BIRE
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 10593(COPIME)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.40 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.10 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 5.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: CITROEN
24 **MODELO**/ MODELO: JUMPER 2.3 HDI
25 **NUMERO**/ NUMERO: 935ZBXMFBB2056298
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1S
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 3300
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 7078862
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: FURGÓN
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): NC

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 1766639
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 100.0
ICM N°155248

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCOCUATROCINCOCEROSIETE

RTO





2XId42ge6z

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION