

6N0pn3jPej

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	FURGONETA VIDRIADA CON ASIENTOS
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Scanned by TapScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

6N0pn3jPej

Serie T

CERTIFICADO Nº 0076554

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: ELEKTRO KORROSION SRL
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30708310936
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: RIO DE JANEIRO 577 PA
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1405
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 49583440
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): INFO@ELEKTROKORROSION.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **LOS214**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: 242538
11 **AÑO** / ANO: 2012
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N1
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 04/10/2022
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 04/10/2022
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **04/10/2023**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: TUV S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 030-030
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ESTEBAN HORACIO RAFAEL
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 1012230(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 1.85 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 1.65 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 4.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: CITROEN
24 **MODELO/** MODELO: BERLINGO FURGON 1.6 HDI PACK
25 **NUMERO/** NUMERO: 8BCGC9HJCDG514960
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1S
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 1955
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 10JBED0009442
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: FURGONETA
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES: NC

Ficha RCM AITA Nº: 1821069
Nro. de ICM: 161136
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 60.0
ICM N° 161136

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROSIETESEISCINCOCINCOCUATRO

RTO

Scanned by TapScanner