Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 7

INFORME DE INSPECCION Nº 22 00020007676851 R **OBLEA N° 230937641**

Conductor	CLAUDIO M CASTRO			Titular	SANTIAGO N COSTAGUTA
Documento	DNI 17708023			Documento	DNI 14568725
Marca	FIAT			Dominio Nº	HMY735
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			Motor Nº	178E8011358340
Modelo	FIORINO	Año	2008	Chasis Nº	9BDZ25521A98840923
				Cert.GNC	
Resultado	APTO				
APTO PARA CIRCULAR HASTA 05/2023					
Clasificación	TRANSPORTE DE CARGAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.01.002	ESTADO GENERAL - ESTADO EXTERIOR : CHAPERIO EXTERIOR EN MAL ESTADO		
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		

Tiempos:	H.INGR.: 14:06:35	H.EGR.: 14:09:00	TTL.: 00:01:38	TTE.: 00:02:25

Observaciones:

Consultas al:

Firma Usuario	Planta Nº: 27 - CIUDADELA Firma y aclaración del responsable: ING L. SUAREZ/ A.GÓMEZ	Fecha 07/06/2022

Impreso: 07/06/2022

ORIGINAL

#D:3