Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 23000100010049791 **OBLEA N°**

Conductor	PABLO G. LARRALDE			Titular	PABLO G. LARRALDE
Documento	DNI 33284977			Documento	DNI 33284977
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	EKH092
Tipo	Vehiculos Ligeros			Motor Nº	61198170013518
Modelo	SPRINTER 313 CDI	Año	2004	Chasis Nº	8AC9036724A914341
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VÁLIDO PARA CIRCULAR HASTA 20/05/2023				REVERIFICACIÓN GRATUITA HASTA 20/05/2023	
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.03.003	LUCES - FRENOS: NO FUNCIONAN LUCES DE FRENO Derecha	X	
02.10.020	LUCES - OTROS: FALTA AISLANTE BORNE DE BATERIA		
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (44,30)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (8,06)/(6,18)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (3280,00) KGS.		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS (puntera mal fijada.) Delantero Izquierda		
11.01.009	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG.: CINTURONES DE SEGURIDAD DETERIORADOS Trasero	X	
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

*REVERIFICACION DE LUNES A VIERNES DE 8

Tiempos:	H.INGR.: 12:7:9	H.EGR.: 14:33:46	TTL.: 00:14:46	TTE.: 02:06:56

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $5040,00 *** **Si no recibe su factura solicítela a sistemas@vtvnorte.com.a**

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BADIA, Gabriel Alejandro	Fecha 20/03/

ORIGINAL Impreso: 20/03/2023 Página