Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

www.infovtv.com.ar

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 1 | Est.Nº 1

23000100010050377 R

OBLEA N° 232727386

INFORME DE INSPECCION Nº

Conductor	GABRIEL GARCIA VIOR	Titular	GABRIEL GARCIA VIOR
Documento	DNI 30990673	Documento	DNI 30990673
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	HWQ917
Tipo	Vehículos Pesados	Motor Nº	6110450U0090109
Modelo	SPRINTER 413 CDI/C Año 2009	Chasis Nº	8AC9046639E013665
Resultado	APTO	Cert.GNC	
VENCIMIENTO 08/2023			
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.001	IDENTIFICACION - DOMINIO: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (EN TRAMITE.-)		
02.05.002	LUCES - RETROCESO: LUZ DE RETROCESO NO FUNCIONA		
02.10.020	LUCES - OTROS: FALTA AISLANTE BORNE DE BATERIA		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (13,61)%. SUMA FUERZAS POR EJE (4,64)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (3480,00) KGS.		
09.08.002	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS.: FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LIMPIAPARABRISAS (faltante.-) Derecha		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS: OTROS (visibles.-)		

Tiempos:	H.INGR.: 10:51:42	H.EGR.: 10:56:34	TTL.: 00:03:46	TTE.: 00:00:01

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario

Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888
Firma y aclaración responsable: BORGES, Ariel Osvaldo

Fecha 21/03/2023

Impreso: 21/03/2023

ORIGINAL