Buenos Aires Ciudad

VTV | Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN N°	OBLEA N°	VENCIMIENTO	CÓDIGO
F11038649	03809485	02/2024	04289960

TITULAR: Valls Sociedad Anonima

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: C.U.I.T. **

DOMINIO: OWZ542

AÑO: 2015

MARCA: RENAULT

MODELO: KANGOO PH3 CONF(

CLASIFICACIÓN: FURGON

CHASIS N°: 8A1FC1315GL902022

Resultado: APTO

Fecha de Inspección: 22/03/2023 01:06:24p.m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
05.01.01	Sistema De Suspensión - Eficacia / Desequilibrio Amortiguadores Delanteros - Mal funcionamiento. Eficacia: Entre 30% y 40% inclusive. - Dcho	Observación
05.02.01	Sistema De Suspensión - Eficacia / Desequilibrio Amortiguadores Traseros - Mal funcionamiento. Eficacia: Entre 30% y 40% inclusive. - Dcho. Izq	Observación

FRENOS		
Servicio	Eficacia (%)	53.82
	1° eje izda/dcha	2° eje izda/dcha
Fuerza (kN)	2,783/2,707	1,638/1,517
Desequilibrio	2.73	7.39
Estacionamiento	Eficacia (%)	15.68
	1° eje izda/dcha	2° eje izda/dcha
Fuerza (kN)	-	1,117/1,402

EMISIONES	
Opacidad (m-1)K	-
CO Ralentí (%)	0,0090
CO Acelerado (%)	0,0090
HC Ralentí (%)	295
HC Acelerado (%)	284

ALINEACIÓN (m/Km)	1° eje	2° eje
	0,2	0

SUSPENSIÓN	
Eficacia (%)	
1° eje izda/dcha	2° eje izda/dcha
42,40/40,30	34,30/30,20
Desequilibrio (%)	
1° eje	2° eje
2	4

TIEMPOS — HORA INGRESO: 01:06 p.m. — HORA EGRESO: 01:09 p.m. — TTL: 1 — TTE: 3

OBSERVACIONES

Planta Verificadora Herrera. Esta verificacion no habilita el transporte de carga.