Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022856333 OBLEA N°

Conductor	LUIS A. GRAF			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FOM020
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-925-00-642273
Modelo	BMO 390 1320	Año	2006	Chasis Nº	8A3900546A131031
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 06/05/23				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 06/05/23	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA DERECHA		X
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		X
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO EN PARTE DELANTERA DERECHA		
09.13.007	ESTADO GENERAL - ACOND. INTERIOR : FIJACION INCORRECTA DE ASIENTOS Y/O BUTACAS EN PARTE TRASERA DERECHA		X

"REVERIFICACION SIN CARGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO"

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	12:31:00	13:04:02	00:09:06	00:33:02

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $4536,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		07/03/2023

ORIGINAL

Impreso: 07/03/2023

#D:4

Página