Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022847135 R OBLEA N° 232659624

Conductor	ANSELMO CONTRERA			Titular	ALEJANDRA CONTRERA
Documento	DNI 8264398			Documento	DNI 29436364
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JCR089
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904973UO880003
Modelo	BMO 368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368185AA136116
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 15/07/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 09:02:04	H.EGR.: 09:33:19	TTL.: 00:29:48	TTE.: 00:31:15

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CUMA/A. LESCANO	Fecha 16/02/2023

ORIGINAL

Impreso: 16/02/2023

#D:2