Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022848603 R **OBLEA N°** 232660047

Conductor	SILVIA GALLO Y OTRO			Titular	SILVIA GALLO Y OTRO
Documento	DNI 17538059			Documento	DNI 17538059
Marca	RENAULT			Dominio Nº	JSH940
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			Motor Nº	G9751260466
Modelo	MASTER PH3	Año	2011	Chasis Nº	93YDACUL6B6086733
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/08/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.01.010	ESTADO GENERAL - ESTADO EXTERIOR : ESTRIBOS DETERIORADOS O SIN REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE EN PARTE DELANTERA DERECHA		
09.01.010	ESTADO GENERAL - ESTADO EXTERIOR : ESTRIBOS DETERIORADOS O SIN REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		

Tiempos:	H.INGR.: 09:10:12	H.EGR.: 09:31:04	TTL.: 00:20:03	TTE.: 00:20:52

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 18/02/2023

Impreso: 18/02/2023

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

#D:2

Página 1