Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022846406 R **OBLEA N° 232659417**

Conductor	MIGUEL AZCONA			Titular	MIGUEL AZCONA
Documento	DNI 26367057			Documento	DNI 26367057
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GPR130
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	739555
Modelo	BM0390	Año	2007	Chasis Nº	132302
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 15/08/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 09:35:30	H.EGR.: 10:01:25	TTL.: 00:23:16	TTE.: 00:25:55

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 15/02/2023

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 15/02/2023

#D:2