Buenos Aires Ciudad

VTV | Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
F10971779	03513801	09/2023	03965338

TITULAR: Oscar Baragaño

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: D.N.I. 10897777

DOMINIO	AÑO	MARCA	Resultado:
OYT999	2015	VOLKSWAGEN	APTO

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS Nº	Fecha de inspección:
SURAN 1.6 16V 5D 18	SEDAN 5 PUERTAS	8AWPB45Z1FA511607	09/11/2022 03:17:58p.m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
09.11.01	Estado General Del Vehículo - Luneta Y Cristales – Visibilidad – Transparencia – Estado - Otros, film, oscurecidos, etc. - POLARIZADO	Observación

FRENOS		
Servicio	Eficacia (%)	67.36
	1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
Fuerza (kN)	2,692/2,816	1,313/1,397
Desequilibrio	4.4	6.01
Estacionamiento	Eficacia (%)	24.33
	1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
Fuerza (kN)	-	1,357/1,611

EMISIONES	
Opacidad (m-1)K	-
CO Ralentí (%)	0,04
CO Acelerado (%)	0,04
HC Ralentí (%)	4
HC Acelerado (%)	4

ALINEACIÓN (m/Km)	1º eje	2º eje
	-7	0

SUSPENSION	
Eficacia (%)	
1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
49,10/49,90	62,40/65
Desequilibrio (%)	
1º eje	2º eje
1	3

TIEMPOS	HORA INGRESO: 03:17 p.m.	HORA EGRESO: 03:39 p.m.	TTL: 15	TTE: 21

OBSERVACIONES
Planta Verificadora Herrera.

ORIGINAL

IMPPRESO: 09/11/202203:38:56p.m

PÁGINAS Página 1 de 1