Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200012461619 R OBLEA N° 231938697

Conductor	NESTOR ACOSTA			Titular	ALEJANDRO R ACOSTA
Documento	DNI 5525294			Documento	DNI 30394188
Marca	AGRALE			Dominio Nº	KIV053
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	D1A057814
Modelo	MT 15.0 LE	Año	2011	Chasis Nº	8BBC59B1ACM000708
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 15/04/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.006	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA INFERIOR		

Tiempos:	H.INGR.: 09:32:51	H.EGR.: 09:36:34	TTL.: 00:03:10	TTE.: 00:03:43

Observaciones:

Consultas al: 4621-6289

Firma Usuario	Planta Nº: 21 - ITUZAINGO (REVERIFICACION CON TURNO) Firma y aclaración del responsable: ROBERTO GIMELLI/A RAMIREZ/C. DEMILIO	Fecha
		24/10/2022

ROTATIVOS AIRES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 24/10/2022

#D:1

Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022881997 R — OBLEA N° 232665532

Conductor	ALEJANDRO R. ACOSTA			Titular	ALEJANDRO R. ACOSTA
Documento	DNI 30394188			Documento	DNI 30394188
Marca	AGRALE			Dominio Nº	KIV053
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	01A057814
Modelo	MT 15.0 LE	Año	2011	Chasis Nº	8BBC1ACM000708
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 18/10/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

os:	H.INGR.: 13:31:04	H.EGR.: 13:32:02	TTL.: 00:12:02	TTE.: 00:00:58

vaciones:

sultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 18/04/20

Impreso: 18/04/2023