Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100010453720 **OBLEA N° 231682472**

Conductor	MARCELO OLIVAN			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 27011431			Documento	CUIT 30708258322
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FVA980
Tipo	Vehiculos Pesados			Motor Nº	904925U0658475
Modelo	BMO 390 VERSION 1315	Año	2006	Chasis Nº	8AB3900S46A131216
Resultado	APTO			Cert GNC	
VENCIMIENTO 06/2023					
Clasificación	VEHICULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
11.01.013	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG.: MARTILLOS/LEYENDAS EN SALIDAS DE EMERGENCIA FALTANTE (Luz faltante)		
11.04.002	SEGURID./EMERG. - CAMARAS SEG.: NO POSEE CAMARAS DE SEGURIDAD		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.	13:26:58	H.EGR.:	14:12:44	TTE.:	00:20:40	TTE.:	00:24:43

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $5717,18 *** Si no recibe su factura solicitela a sistemas@vtvnorte.com.ar ***

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BORGES, Ariel Osvaldo	Fecha 27/12/2022

ORIGINAL Impreso: 27/12/2022 Página 1 / 1