Ministerio de Transporte

Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

## INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022839077 R

## OBLEA N° 232571101

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | OSCAR LEANDRINI | | | Titular | JUAN BELTRAME |
| Documento | DNI 31816067 | | | Documento | DNI 31342583 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | IFA490 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 904.973-U0-882914 |
| Modelo | BMO 368 | Año | 2010 | Chasis Nº | 8AB368185AA136221 |
| Resultado | APTO | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 04/08/23 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 03.09.002 | DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA | | |
| 09.06.002 | ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO | | |

| Tiempos: | H.INGR.: 16:30:41 | H.EGR.: 16:43:44 | TTL.: 00:08:58 | TTE.: 00:13:03 |
|---|---|---|---|---|

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING W MOTOS / J. CURA/A. LESCANO | Fecha<br>02/02/2023 |
|---|---|---|

ROTATIVOBLANES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 02/02/2023