Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022882558 OBLEA N°

Conductor	AGUSTIN L. SILVA			Titular	VERONICA B. CONTRERA
Documento	DNI 39829257			Documento	DNI 25913371
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JIF879
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-973-UO-878716
Modelo	BMO 368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368185AA135988
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 18/06/23				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 18/06/23	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.006	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA DERECHA		
03.09.006	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
05.07.003	SUSPENSION - ESTABILIZADORA : BUJES, O TACOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS DETERIORADOS O INEXISTENTES EN PARTE DELANTERA DERECHA		
05.07.003	SUSPENSION - ESTABILIZADORA : BUJES, O TACOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS DETERIORADOS O INEXISTENTES EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
07.03.001	LLANTAS - OTROS : PUNTERAS EJE 1		
08.01.002	NEUMATICOS - DIBUJO : PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE TRASERA DERECHA EXTERNO	X	
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

"REVERIFICACION SIN CARGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO"

Tiempos:	H.INGR.: 10:07:32	H.EGR.: 10:51:54	TTL.: 00:16:00	TTE.: 00:44:22

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $4536,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 19/04/2023

#D:7

ORIGINAL

Impreso: 19/04/2023