Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022871423 R OBLEA N° 232664011

Conductor	IGNACIO SAN MARTIN			Titular	MICAELA A. LEIVA
Documento	DNI 27668276			Documento	DNI 34028954
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	DXH482
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-925-00-511031
Modelo	BMO390	Año	2002	Chasis Nº	8AB3900531A130091
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 15/07/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.006	LUCES - FAROS FRONTALES : ALINEACION INCORRECTA DE FAROS FRONTALES		
09.08.004	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS. : ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FALTANTES O DETERIORADAS EN PARTE DELANTERA DERECHA		

Tiempos:	H.INGR.: 09:08:30	H.EGR.: 09:17:01	TTL.: 00:05:40	TTE.: 00:08:31

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 31/03/2023

ORIGINAL

Impreso: 31/03/2023

#D:2