Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022884367 R OBLEA N° 232665793

Conductor	BELEN ALMADA			Titular	BELEN ALMADA
Documento	DNI 40672675			Documento	DNI 40672675
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HLG262
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-780005
Modelo	BMO 390	Año	2008	Chasis Nº	8AB39000548A132906
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/10/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.006	LUCES - FAROS FRONTALES : ALINEACION INCORRECTA DE FAROS FRONTALES		
02.03.005	LUCES - FRENOS : MALA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
02.09.002	LUCES - ADICIONALES : INEXISTENCIA DE PROYECTORES ANTINIEBLA		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 11:15:55	H.EGR.: 11:18:36	TTL.: 00:11:37	TTE.: 00:02:41

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CUEVAS LESCANO	Fecha 21/04/2023

BUENOS AIRES


Impresso: 21/04/2023
Pagina 1