Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 23000100010038160 R **OBLEA N° 232724286**

Conductor	JORGE LUNA			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 16979231			Documento	CUIT 30708258322
Marca	AGRALE			Dominio Nº	FXZ266
Tipo	Vehiculos Pesados			Motor Nº	30812585
Modelo	MT 12.0 LE	Año	2006	Chasis Nº	9BYC37X157C000233
Resultado	APTO			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 09/2023					
Clasificación	VEHICULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS Trasero		
03.01.002	DIREC/TREN DEL. - EXTREMOS: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO DE EXTREMO DE DIRECCION Izquierda Derecha		
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (43,12)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (16,03)/(27,37)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (10270,00) KGS.		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
11.01.001	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG.: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (posee un depresor)		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	11:11:30	11:19:56	00:05:43	00:00:00

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BADIA, Gabriel Alejandro	01/03/2023

ORIGINAL Impreso: 01/03/2023 Página 1 / 1