Ministerio de Transporte

Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

## INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022849370 R OBLEA N° 232660260

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | NESTOR ACOSTA | | | Titular | ALEJANDRO R. ACOSTA |
| Documento | DNI 5525294 | | | Documento | DNI 30394188 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | EWO659 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 904.925-00-611444 |
| Modelo | BMO 390 1320 | Año | 2005 | Chasis Nº | 8AB3900535A130717 |
| Resultado | APTO | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/08/23 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS | |
|---|---|---|---|
| | | DL | DG |
| 01.01.003 | IDENTIFICACION - DOMINIO : PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS EJE 2 | | |

Tiempos: H.INGR.: H.EGR.: TTL.: TTE.:

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA