Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23000100020043405 **OBLEA N° 232733933**

Conductor	SERGIO A. BELINGERI			Titular	SERGIO A. BELINGERI
Documento	DNI 24448129			Documento	DNI 24448129
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GVO223
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	904965UO745739
Modelo	BMO 390 V 1315L/52CA	Año	2008	Chasis Nº	8AB3900548A132349
Resultado	APTO			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 11/2023					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	FRENOS - SERVICIO EJES: DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(34,96)%. FUERZAS IZQ./DCH. (17,25)/(11,22) KNW.		
07.02.002	LLANTAS - FIJACIONES: BULONES O TUERCAS DE SUJECCION DE LLANTAS FALTANTES		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS: OTROS (visibles)		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.: 13:1:3	H.EGR.: 13:52:52	TTL.: 00:16:33	TTE.: 00:35:10

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $11520,07 *** Si no recibe su factura solicitela a sistemas@vtvnorte.com.ar **

Firma Usuario

Planta Nº: 12 - SAN MARTIN Tel:0800-345-3888

Firma y aclaración responsable: BRANDAN, Fabián Eduardo

Fecha 16/05/20

ORIGINAL Impreso: 16/05/2023 Página