Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022885537 OBLEA N° 232665924

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GIL277
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	8AC9046637A965130
Modelo	SPRINTER	Año	2007	Chasis Nº	611.9981-70-064642
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 31/10/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.10.007	FRENOS - SISTEMA FRENOS : DESGASTE EXCESIVO DE PASTILLAS DE FRENO EN PARTE TRASERA DERECHA		
04.10.007	FRENOS - SISTEMA FRENOS : DESGASTE EXCESIVO DE PASTILLAS DE FRENO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		

Tiempos:	H.INGR.: 09:40:54	H.EGR.: 10:15:48	TTL.: 00:12:46	TTE.: 00:34:54

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $4536,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 24/04/2023

#D:3

ORIGINAL

Impreso: 24/04/2023