Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
UoGui1g1i7

Serie T

CERTIFICADO Nº 0593504

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPIETARIO
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: MIFLOR BUS SRL
- DOMICILIO / ENDEREÇO: CUIT 30715931946
- CIUDAD / MUNICIPIO: ARROYO 873
- CODIGO POSTAL / CEP (*): CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
- TELEFONO / TELEFONE: 1001
- E-MAIL / E-MAIL (*): 11 6902 9676
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: CIUDAD DE BUENOS AIRES
- REGISTRO / RENAVAM: **GSX781**
- AÑO / ANO: 0
- CATEG. VEHICULAR / CATEGORIA VEÍCULO: 2008
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: M2
- FECHA DE EMISION / DATA DE APPROBAÇÃO: 04/04/2023
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 04/04/2023 **04/07/2023**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: CONTROL VEHICULAR S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 130-031
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JUAN RADOSTA
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: IP00526(CORIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Dados no obrigatorios / dado de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.00 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 7.00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- MODELO / MODELO: SPRINTER 413 CDI/C4025
- NUMERO / NUMERO: 8AC9046638A980460
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 5000
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): 6110450U0068291
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: MERCEDES BENZ
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: TU
- TIPO / TIPO: PN (NORMAL)
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: 19

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO:
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): DIGITAC
- NUMERO / NUMERO (*): 19388

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
LINEA: 70071TU INTERNO: 9
Ficha RCM AITA Nº: 2285746
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 75.0

ORIGINAL

CEROCINCONUEVETRESCINCOCEROCUATRO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de inspección Nº: 1

CARGA (---------)	PASAJEROS SI	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-031	FECHA 04/04/2023	HORA HI 16:10 / HF 16:32	Nro. 031-01091840

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GP (Pasajeros Interjurisdiccional)

TITULAR: MIFLOR BUS SRL	DOMINIO GSX781	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	SPRINTER 413 CDI/C4025	8AC9046638A980460
MOTOR	MERCEDES BENZ	SPRINTER 413 CDI/C 4025	611045OU0068291
TACOGRAFO	DIGITAC		19388
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	MERCEDES BENZ	PN (Normal)	8AC9046638A980460
Linea: 70071TU - Interno: 9		EXPTE. VTP 0	PLANO VTP Nro. 0

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1180	3.4	3.85	11.69	62.63
2	1450	4.15	4.25	2.35	59.05
3					
4					
TOTAL	2630				60.66
FRENO ESTAC. 2	2630	2.09	1.9	9.09	15.46

GASES		RUIDO	
BACHARACH	OPACIDAD 0.09	EXT. ESCAPE	80.0 dBA
CO/%/	HC (ppm)	INT. PASAJE	HOT. s/e 94.0 dBA
NOX		INT. CABINA	HOT. s/e 93. máx. 94.
		DERIVA	1.0 (metros)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Flores, Dario Angel	Ing. Radosta, Juan Mat. Nº IP00526(COPIME)

Certificado: T-593504



UoGui1g1i7

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6 - Inscripción CNRT	Nro.- 0

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION